



Socha Spravedlnosti. Hlubková koroze kamene způsobila zánik modelace v obličejové části. Povrch kamene porostlý mechy a lišejníky.



Socha Spravedlnosti. Kovová kotva pod vrstvou cementového tmelu v pravém rameni sochy.



Socha Spravedlnosti. Fragment měděné ratolesti v pravé ruce. Prasklina v kameni, způsobena tlakem zatemňovaného olova při instalaci atributu.



Socha Spravedlnosti. Hlubková koroze kamene způsobila zánik modelace pravé nohy a části drapérie.



Sloup. Narušená statika vlivem hloubkové koroze kamene ve spodní části sloupu.




Sloup. Hloubková koroze sloupu – celkový pohled. Absence maltové výplně ve spárách.




Hlavice sloupu. Černá vrstva neprodyšné krusty ve srážkových stínech.



Horní mísa s chrličí. Nefunkční poškozená hydroizolační vrstva olověného plechu na vnitřní stěně mísy.



Horní mísa s chrličí. Nevhodně připevněná lví hlava.



Horní mísa s chrličí. Výkvěty solí na spodní straně mísy.



Voluta na podstavci. Neprodyšná vrstva krusty způsobuje zánik povrchové modelace.



Spodní nádrž. Poškozený základ kamenné obruby způsobuje rozvolnění jednotlivých kamenných bloků.



Fontána – celkový pohled.



Fontána – horní pohled.



Socha Spravedlnosti.



Podstavec fontány.



Spodní nádrž fontány.



Nefunkční vodoinstalace, umístěná ve sklepě Obecního úřadu
v Horním Maršově.

